

Revision Handfeuerlöcher

Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) empfiehlt, Handfeuerlöcher nach Herstellernorm (Minimax alle 3 Jahre) auf ihre Einsatzbereitschaft hin zu kontrollieren.

Um die damit verbundenen Kosten, für Sie, möglichst niedrig zu halten ist unser Servicetechniker an folgenden Tagen, ab 08.00h bis 12.00h und 13.00 bis 17.00h, für Sie vor Ort.

Datum: DONNERSTAG 30.11. + FREITAG 01.12.2017
Ort: Bergstation Bettmeralp Bahnen

Sie dürfen Ihr Löschgerät, gezeichnet mit Name, Adresse und Telefonnummer beim Standort bis 10.00h abgeben.
Die Feuerlöcher müssen am **30.11. + 01.12.2017 ab 16.00h bis 17.00** wieder abgeholt werden.

Spezial-Revisionstarif pro Feuerlöcher (exkl. 8% MwSt.) Fr. 55.00

- inkl. periodisch zu ersetzende Dichtungen.
- exkl. defekte oder fehlende Bestandteile, Neufüllungen und Etiketten.

Normal-Revisionstarif pro Handfeuerlöcher (exkl.8%) Heimservice Fr. 61.00

- exkl. defekte, fehlende Bestandteile, Dichtungen, Neufüllungen und Etiketten

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Minimax AG, Visp

In Zusammenarbeit mit
Gemeindeverwaltung Bettmeralp
und Aletschbahnen Bettmeralp